



KOD	ZIARNO	ROZMIAR [MM]	GRANULACJA	
44870	Ziarno - 95A elektrokorund. Zastosowanie: do stali, stali nierdzewnych, żeliwa	125 x 16 x 12.7	60	20
44871	Ziarno - 95A elektrokorund. Zastosowanie: do stali, stali nierdzewnych, żeliwa	150 x 20 x 12.7	60	20
44872	Ziarno - 95A elektrokorund. Zastosowanie: do stali, stali nierdzewnych, żeliwa	200 x 20 x 16	60	20
44873	Ziarno - 95A elektrokorund. Zastosowanie: do stali, stali nierdzewnych, żeliwa	200 x 40 x 20	60	8
44874	Ziarno - 98C węgiel krzemu. Zastosowanie: do węglików spiekanych (TCT), stali szybko tnącej (HSS), metali nieżelaznych, materiałów ceramicznych, szkła, betonu, kamienia, twardego żeliwa.	125 x 16 x 12.7	60	20
44875	Ziarno - 98C węgiel krzemu. Zastosowanie: do węglików spiekanych (TCT), stali szybko tnącej (HSS), metali nieżelaznych, materiałów ceramicznych, szkła, betonu, kamienia, twardego żeliwa.	150 x 20 x 12.7	60	20
44876	Ziarno - 98C węgiel krzemu. Zastosowanie: do węglików spiekanych (TCT), stali szybko tnącej (HSS), metali nieżelaznych, materiałów ceramicznych, szkła, betonu, kamienia, twardego żeliwa.	200 x 20 x 16	60	20
44877	Ziarno - 98C węgiel krzemu. Zastosowanie: do węglików spiekanych (TCT), stali szybko tnącej (HSS), metali nieżelaznych, materiałów ceramicznych, szkła, betonu, kamienia, twardego żeliwa.	200 x 40 x 20	60	8